
χ^2
2
0
$\delta\varphi_{FWHM}$ (deg)
2
0
x_b (mm)
0
−6
y_b (mm)
0
−6
$\delta x_{b,FWHM}$ (mm)
10
5
0
x_b' (mrad)
0
−6
y_b' (mrad)
0
−6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
time (ms)


χ^2
2
0
$\delta\varphi_{FWHM}$ (deg)
2
0
x_b (mm)
0
−6
y_b (mm)
0
−6
$\delta x_{b,FWHM}$ (mm)
10
5
0
x_b' (mrad)
0
−6
y_b' (mrad)
0
−6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
time (ms)


χ^2
2
0
$\delta\varphi_{FWHM}$ (deg)
2
0
x_b (mm)
0
−1
y_b (mm)
0
−1
$\delta x_{b,FWHM}$ (mm)
10
5
0
x_b' (mrad)
0
−1
y_b' (mrad)
0
−6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
time (ms)


χ^2
2
0
$\delta\varphi_{FWHM}$ (deg)
2
0
x_b (mm)
0
−1
y_b (mm)
0
−1
$\delta x_{b,FWHM}$ (mm)
10
5
0
x_b' (mrad)
0
−1
y_b' (mrad)
6
0
−6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
time (ms)


χ^2
2
0
$\delta\varphi_{FWHM}$ (deg)
2
0
x_b (mm)
0
−1
y_b (mm)
0
−1
$\delta x_{b,FWHM}$ (mm)
10
5
0
x_b' (mrad)
0
−1
y_b' (mrad)
0
−6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
time (ms)


χ^2
2
0
$\delta\varphi_{FWHM}$ (deg)
2
0
x_b (mm)
0
−1
y_b (mm)
0
−1
$\delta x_{b,FWHM}$ (mm)
10
5
0
x_b' (mrad)
0
−1
y_b' (mrad)
0
−6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
time (ms)


χ^2
2
0
$\delta\varphi_{FWHM}$ (deg)
2
0
x_b (mm)
0
−6
y_b (mm)
0
−6
$\delta x_{b,FWHM}$ (mm)
10
5
0
x_b' (mrad)
6
0
−6
y_b' (mrad)
6
0
−6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
time (ms)


χ^2
2
0
$\delta\varphi_{FWHM}$ (deg)
2
0
x_b (mm)
0
−6
y_b (mm)
0
−6
$\delta x_{b,FWHM}$ (mm)
10
5
0
x_b' (mrad)
6
0
−6
y_b' (mrad)
6
0
−6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
time (ms)


χ^2
2
0
$\delta\varphi_{FWHM}$ (deg)
2
0
x_b (mm)
0
−1
y_b (mm)
0
−1
$\delta x_{b,FWHM}$ (mm)
10
5
0
x_b' (mrad)
0
−1
y_b' (mrad)
0
−6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
time (ms)